

Niederschrift

über die Sitzung des Ortsbeirates Höchst am Mittwoch dem 29.06.2011 um 19.30Uhr in Form einer Ortsbegehung.

Es waren anwesend:

Vom Ortsbeirat

Ehlert Heinz
Seitz Jürgen
Mankel Hans
Müller Peter
Lohfink Gernot
Wagner Anita

Schriftführer

Erb-Trost Volker

Es fehlten entschuldigt

Schlicht Hartger
Hochbaum Svend

02/007 Ortsbegehung

Ortsvorsteher Heinz Ehlert begrüßte alle Anwesende und stellte fest dass ordnungsgemäß geladen wurde und dass der Ortsbeirat beschlussfähig ist.

Begonnen wurde mit der reparierten Friedhofsmauer. Die Arbeit des Bauhofes wurde sehr positiv aufgenommen.

Danach ging es zum Spielplatz neben dem Wasserhaus. Dort sind einige Mängel dem OB aufgefallen. Diese sollen so schnell wie möglich behoben werden.

1. Der Sand im Sandkasten soll erneuert werden.
2. Die Wege sollen gereinigt und mit Rindenmulch aufgefüllt werden.
3. Ans Ende der Rutschbahn soll eine Weichzone, mit Rindenmulch, eingerichtet werden.
4. Bei der Seilbahn und der Rutsche sind Löcher, welche mit Erde aufgefüllt werden müssen.
5. Die 3 Holzstämme sind auf Festigkeit zu prüfen und evtl. zu erneuern.(Die Rinde geht ab)
6. Quer zur Seilbahn hat ein Holzstamm gelegen, welcher jetzt nicht mehr da ist. Dort ist ein großes Loch. Dort soll wieder ein Holzstamm hin.
7. Entlang des Bereiches zum Wasserhaus hin soll einmal alles gesäubert werden.
8. Im unteren Bereich, zum Grundstück des Angelsportvereines, soll die Hecke wieder mit Schnittgut aufgefüllt werden.

In den Straßen, Kühlhausstraße und Mühlgasse sind die Schäden in der Fahrbahndecke zu beheben.

Der Fußweg zwischen Kühlhausstraße und Bahnhof ist zu kontrollieren und die Unebenheiten sind zu beseitigen.

In der Hangstraße vor Hausnr.30 fehlt ein Pfosten. Dieser ist wieder zu ersetzen.

Im gesamten Ortsgebiet sind die Bordsteine zu kontrollieren und die schadhaften Bordsteine dann auszuwechseln.

In der Straße, Am Herrnzaun, sind seit der Beendigung der Baumaßnahme immer noch keine neuen Hydrantenschilder angebracht worden bzw. es sind noch die alten vorhanden, welche nun aber nicht mehr mit der Lage der Hydranten übereinstimmen.

Am Spielplatz bei der Villa sind dem OB folgende Mängel aufgefallen.

- 1. Was ist mit dem großen Spielgerät? Sind schon Reparaturmaßnahmen eingeleitet? Es wird um Stellungnahme gebeten.**
- 2. Die fehlende Bank ist wieder auf zu stellen.**
- 3. Das defekte Kleinspielgerät ist wieder in Ordnung zu bringen bzw. sollte Ersatz hierfür aufgebaut werden.**

Der eingezäunte Bereich neben der Villa, dort wo die Mülltonnen abgestellt sind, muss unbedingt gesäubert werden. Alternativ wäre eine Verkleinerung dieses Bereiches zu prüfen, der neu gewonnene Platz kann für Stellplätze genutzt werden.

Das Gebälk der Bushaltestelle beim Feuerwehrhaus soll gereinigt werden.

02/008 Mitteilungen und Anfragen

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

Ende der Ortsbegehung: 21.30Uhr

Höchst, den 30.06.2011

**gez.
-Volker Erb-Trost-
Schriftführer**

Höchst, den 30.06.2011

**gez.
-Heinz Ehlert-
Ortsvorsteher**