

# Ortsbeirat Oberau

Niederschrift über die 10. Sitzung in Form einer Ortsbegehung  
am Dienstag, 19.07.2022 19 h, Treffpunkt: Parkplatz am Waldfriedhof

Beginn: 19.00 h Ende: 20.10 h

## **Teilnehmer:**

Thomas Pflegshörl (Ortsvorsteher), Gisela Fröhlich, Sebastian Miano, Martin Kirchner,  
Karl Ventulett (Schriftführer)

**Entschuldigt:** Claus Pfeffer, Christian Keim, Rebecca Horn, Uschi Reifschneider

**Bürger\*innen:** keine

## **Tagesordnung:**

### **10/066 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit, Anmerkungen zur Tagesordnung.**

Der Ortsvorsteher stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wurde nicht erweitert.

### **10/067 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 05.07. 2022**

Zur Niederschrift wurden keine Einwände erhoben.

### **10/068 Anfragen von Bürgern**

Keine

**10/069            Verwendung des Ortsteilbudget 2022**

Das Bauamt hat den vom Ortsbeirat vorgeschlagenen Standort für ein Insektenhotel genehmigt - siehe Niederschrift der Sitzung vom 05.07.22 – und bittet um rechtzeitige Mitteilung des Aufstellungstermins.

**10/070            Rundgang durch Oberau Süd Teil 3**

Der Weg zwischen Oberau Süd 2 und 3 muss gemäht werden, er ist stellenweise kaum begehbar (Disteln). Eine „vergessene“ Kabeltrommel behindert den Durchgang.

Mit einer Ausnahme sind alle Grenzbefestigungen der anliegenden Grundstücke fertig gestellt. Wir bitten darum den Ausbau des Weges als wassergebundene Decke mit nicht zu grober Körnung vorzusehen und vorrangig in das Straßenbauprogramm 2023 aufzunehmen.

Töpferstraße/Ecke Breite Schneise:

Hier ist eine Bank zu sanieren (Anstrich) und etliche Palisadenhölzer sind zu ersetzen. Ein Abfallbehälter wäre wünschenswert. Siehe Foto



Das Hinweisschild „Sackgasse“ ist überflüssig und soll demontiert werden.



Die Anbindung (Durchgang) von der Töpferstr. zur Landesstraße besteht aus zweierlei Straßenbelägen: Verbundpflaster und Asphalt, vermutlich eingebracht nach der Verlegung von Versorgungsleitungen. Ist eine Vereinheitlichung des Belages vorgesehen?

Im Neubaugebiet Oberau Süd 3 gibt es einige auffallend hohe Grenzbefestigungen (Zäune) sowie eine bedenklich starke Versiegelung von Grundstücksflächen. Wurde die Einhaltung der Grenzwerte überprüft? (Protokoll; Datum)

Warum erfolgt bis dato keine Reduzierung der Straßenbeleuchtung in Oberau Süd 3 (Nachtabsenkung) ab 22 h?

In der Straße am Waldfriedhof (Wendehammer) ist der Durchgang zur Kochgasse recht steil. Wir empfehlen den Einbau von breiten Stufen mit einer integrierten Fahrrinne für Rollatoren und Fahrrädern und bitten um Stellungnahme der Straßenverkehrskommission bei nächster Gelegenheit.

Rosengarten/Bonifatiusweg: hier ist ein Lichtmast der Straßenbeleuchtung zerstört (umgefahren). Ist der Verursacher bekannt? Im Zuge der Baumaßnahme „Buswendeschleife“ bitte ersetzen.

Anbindung von Oberau Süd 3 an die Kreisstraße: Hier erkennen wir einen Gefahrenpunkt für Radfahrer, ausgehend sowohl von einfahrenden als auch von ausfahrenden Fahrzeugen. Wir empfehlen Hinweisschilder „Achtung Radfahrer“ sowie eine Verschränkung auf dem Radweg unmittelbar vor der Überquerung der Ein/Ausfahrt. (Auch hierzu möge die Straßenverkehrskommission Stellung nehmen).

Alle Empfehlungen/Beschlüsse einstimmig.

## **10/071 Mitteilung und Anfragen der Ortsbeiräte**

Thomas Pflughörl berichtet, dass bezüglich des Ideenwettbewerbs „Gestaltung Oberauer Kreisel“ von Hessen Mobil immer noch keine Richtlinien vorliegen.

Martin Kirchner weist darauf hin dass es, entgegen anderslautender Gerüchte, am Sportplatz Oberau keinen Baustopp beim Vorhaben „Kunstrasen“ gibt.

Der Ortsvorsteher berichtet, dass trotz anderslautendem Beschluss des Ortsbeirates, an der Trauerhalle des Friedhofs in Alt-Oberau wiederum Glasbausteine verbaut werden. Wir bedauern dies und sind überzeugt, es ist die falsche Entscheidung.

**Oberau, den 20.07.2022**

Gez.

Thomas Pflegshörl (Ortsvorsteher)

Gez.

Karl Ventulett (Schriftführer)