

Ortsbeirat Oberau

Niederschrift über die 15. öffentliche Sitzung vom 20.06.2023 in Form einer Ortsbegehung durch Oberau Süd, Teile 1 und 2

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 20:15 Uhr

Teilnehmer:

Die Damen Reifschneider und Fröhlich, die Herrn Pflegshörl, Miano, Kirchner und Keim sowie ein Gast

Es fehlten entschuldigt:

Frau Horn sowie die Herren Pfeffer und Ventulett

Tagesordnung

- 15/112 Der stellvertretende Ortsvorsteher Miano begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.
Änderungswünsche zur Tagesordnung gab es keine.
- 15/113 Zur Niederschrift vom 06.06.2023 lagen keine Einwendungen vor.
- 15/114 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern lagen keine vor.
- 15/115 Das zweite Wildbienenhotel soll analog des ersten am Fußweg entlang der K2232 auf Höhe der Bank entstehen.
Nach der Sommerpause sollen erneut je ein Baumschnittkurz für junge und ältere Bäume angeboten werden. Hierzu nimmt der Ortsvorsteher Kontakt mit dem Rathaus, Frau Schubert, auf.
- 15/116 i. R. d. Ortsbegehung wurde folgendes festgestellt:
Am Borngaben:
Die Holzpalisaden der Pflanzinsel vor Nr. 9 sind stark beschädigt bzw. teilweise nicht mehr vorhanden. Um Rückbau zugunsten eines Parkplatzes wird gebeten.
Der Baum vor Nr. 15 ist abgestorben. Um Ersatzbepflanzung wird gebeten.

Auf dem Spielplatz wurde die große Rutsche verdreckt / mit Graffiti beschmiert. Um Reinigung wird gebeten.

Der alte Sinkkasten vor Nr. 40 wurde noch nicht erneuert. Zum Schutz vor Starkregenereignissen wird abermals um Austausch gegen einen entsprechend proportionierten gebeten. Anderenfalls wird um Stellungnahme durch den Gemeindevorstand gebeten.

Töpferstraße:

Das Tiefboard vor der OVAG-Station 512-006 „Am Schutzwall“ stellt eine gefährliche Stolperfalle dar; die fehlende Beleuchtung verstärkt diese Gefahr zusätzlich. Es wird um Entfernung des Tiefboards, Niveauangleichung sowie erneut um Beleuchtung des Straßenabschnittes gebeten.

Waldfriedhof

Der Ortsbeirat bedankt sich für die angepflanzte Hecke, welche der Örtlichkeit ihren ursprünglichen Charakter zurückgibt. Im Bereich an der Kochgasse sind einzelne Pflanzen (Forsythien) nicht angegangen. Es wird um Ersatzbepflanzung gebeten; eventuelle Haftungsansprüche sind zu klären.

Am Waldfriedhof

Im Einmündungsbereich Am Pfahlgraben zur Trauerhalle hin sind Löcher im Asphalt. Es wird erneut um Reparatur gebeten.

Das Gras entlang des Fußweges ist hoch gewachsen und teilweise vertrocknet. Dort besteht akute Brandgefahr. Es wird darum gebeten, diesen Grünstreifen zu mähen. In diesem Zusammenhang wird an das Anlegen eines Blühstreifens erinnert.

Entlang des Fußweges sind einzelne Bäume eingegangen. Es wird um Ersatzbepflanzung gebeten; ebenso wird um Schließung der Pflanzlücken gebeten.

Der Verbindungsweg zur Lange Straße (im Bereich Nr. 35) muss freigeschnitten werden.

Am Pfahlgraben

Im Einmündungsbereich Am Waldfriedhof in der Verlängerung der Wölfershecke fehlt ein befestigter Zugang zum parallel verlaufenden Fußweg. Es wird um Errichtung eines solchen gebeten.

Lange Straße

Der Verbindungsweg zwischen Nr. 32 und Am Rodland 23 muss freigeschnitten werden.

15/117

Bürgermeister Syguda gab in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.06.2023 bekannt, dass die Arbeiten an der Außenanlage der Kita bis Ende September geplant sind. In diesem Zusammenhang werde er prüfen, ob tatsächlich alle 18 Parkplätze vor Am Rodland 7 für die gesamte Baumaßnahme gesperrt werden müssen.

Für den Basketballkorb auf dem Spielplatz Töpferstraße wurde zwischenzeitlich ein Angebot eingeholt. Eine Errichtung noch vor den Sommerferien 2023 ist geplant.

Nachdem der Glasfaserausbau durch Yplay stattfinden wird, wird darum gebeten, die Werbeplakate vollständig abhängen zu lassen.

Die nächste Sitzung findet am 18.07.2023 in Form einer Ortsbegehung von Oberau-Süd, Teil 3, statt.

Für die Richtigkeit:

Miano

stellv. Ortsvorsteher

Keim

stellv. Schriftführer