

E: 12.07.17 J.

Niederschrift

über die 7. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Oberau am Mittwoch, den 20.06.2017, ab 19.00 Uhr, in Form einer Ortsbegehung im alten Ortsteil von Oberau.

Treffpunkt: Neues Feuerwehrhaus Oberau

Anwesende Ortsbeiratsmitglieder:

Keim, Christian

Dietzel, Dieter

Kirchner, Martin

Stahl, Pia

Fröhlich, Gisela

Reifschneider, Ursula

Rathjen, Holger

Es fehlten entschuldigt:

Hachenberg, Christopher

Bialek, Armin

Zuhörer:

keine

Einwendungen gegen die Tagesordnung lagen nicht vor. Ortsvorsteher Keim eröffnete die Sitzung um 19:00 Uhr. Er stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest und begrüßte die Anwesenden.

Tagesordnung

07/035: Genehmigung der Niederschrift vom 15.03.2017

Es gab keine Einwendungen gegen die Niederschrift vom 15.03.2017. Sie wurde folglich einstimmig angenommen.

07/036: Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern

Es lagen keine Anfragen vor.

07/037: Wahl eines/einer stellvertretenden Schriftführers/in

Herr Keim vertagte die Wahl auf die nächste Sitzung da sich keiner der Anwesenden zur Wahl stellte. Herr Rathjen erklärte sich bereit, das Protokoll dieser Sitzung zu erstellen.

07/038: Mitteilungen und Anfragen:

Herr Keim hatte folgende Mitteilungen:

- Die Anbindung des Baugebietes Oberau Süd Teil III von der K232 wird durch eine Linksabbiegerspur in Höhe des geplanten Fußweges erfolgen. Grund hierfür ist das gegenüberliegende FFH-Gebiet.
- Die Glaspypamide der Kita Löwenzahn kann aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht saniert werden. Es sollen zwei Lichtbänder sowie weitere Fenster eingestetzt werden.

- Die Mittel für die Kanalsanierung im alten Ortsteil sind im Haushalt 2017 eingestellt, sodass nicht in diesem Jahr eine Ausschreibung erfolgen soll. Die Arbeiten sollen zeitnah in 2018 beginnen.
- Für den Bereich Am Borngraben sind keine Kanaldeckel mit größeren Öffnungen zu bekommen. Nun wird ein Angebot für die Vergrößerung der vorhandenen Öffnungen eingeholt.
- Die Baugebiete Lindheim und Höchst erhalten LED-Beleuchtung. Über die Beleuchtung in Oberau Süd III wird die Gemeindevertretung entscheiden.
- Die Arbeiten am Limesradweg / Niddersteg sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein.
- Die Bohrungen im Bereich der Nidderbrücke erfolgten durch Hessen Mobil. Hier ist eine Erneuerung/Verbreiterung der Brücke geplant.
- Für die 1250-Jahr-Feier benötigt HUGO noch freiwillige Helfer für die Beaufsichtigung der Exponate.

Beginn der Begehung des alten Ortsteils um 19:15

1. Am Wiesengrund, Ecke Kochgasse: Ein Bordstein ist unverändert defekt und sollte ersetzt werden.
2. Am Wiesengrund 3: Mittig in der Straße befinden sich zwei tiefe Schlaglöcher die fachgerecht verschlossen werden sollten.
3. Am Wiesengrund 2, Einmündung Stichstraße: Ein Bordstein ist defekt und sollte ersetzt werden.
4. Am Wiesengrund 10: Ein Bordstein vor der Auffahrt ist defekt und sollte ersetzt werden.
5. Am Wiesengrund 12: Bordsteine und Gehwegplatten sind auf einigen Metern in schlechten Zustand (gebrochen, gesetzt) und sollten ersetzt werden.
6. Am Wiesengrund 31. Ein Bordstein ist defekt und sollte ersetzt werden.
7. Am Wiesengrund, Ecke Hauptstraße: Ein Bordstein ist defekt und sollte ersetzt werden.
8. Gegenüber Am Wiesengrund, Ecke Hauptstraße: mitten im Wendehammer stehen Glascontainer. Auf der hierfür vorgesehenen gepflasterten Fläche parken Pkw. Das Wenden für Lkw im Wendehammer ist somit nicht mehr möglich. Es wird darum gebeten, die Glascontainer zurückstellen zu lassen.
9. Spielplatz Hauptstraße: Der Spielplatz macht einen ungepflegten Eindruck. Insbesondere der Sankkasten (derzeit ein Sandbunker in der Rasenfläche) sollte z.B. durch Baumstämme eingefasst werden. Zudem muss die Rasenfläche gemäht werden.
10. Hauptstr. 55: Anwohner machten die Ortsberratsmitglieder auf die anhaltende Geruchsbelastung auf der Straße und den angrenzenden Grundstücken durch die vor dem Haus befindlichen Kanaldeckel aufmerksam. Der Geruch war für alle Anwesenden deutlich wahrnehmbar. Im Zuge der anstehenden Kanalsanierung ist zu klären, ob die tiefliegenden Kanalschächte mit einem Geruchsverschluss versehen werden können.
11. Hauptstr. 34: Vor dem Haus ist ein jüngst erneuerter Bordstein bereits wieder gebrochen. Bestehen hier Gewährleistungsansprüche?
12. Hauptstr. 30-28, Kreuzungsbereich: Hier fehlen 2 Stahlpoller¹, sie sollten ersetzt werden.

¹ Anmerkung des Ortsvorstehers: Bereits am Morgen nach der Ortsbegehung lag auch der dritte von vier Pollern umgefahren auf dem Gehweg. Augenscheinlich besteht an dieser Stelle ein ganzjähriger erheblicher Bedarf an passivem Fußgängerschutz. Auf eine zeitnahe Instandsetzung ist aus hiesiger Sicht unbedingt hinzuwirken.

13. Der Ortsbeirat bedankt sich ausdrücklich beim HUGO für das Aufstellen des ersten Maibaumes sowie die Ausrichtung des Festes.
14. Hauptstraße 19-21: In der Straßenmitte sind viele tiefe, unverfüllte Fugen zwischen den Basaltsteinen des Pflasters. Die Fugen sollten auf mehreren Quadratmetern mit geeigneten Fugenmaterial verfüllt werden.
15. Bornfeldstr. 4: Mittig vor dem Haus ist ein Bordstein ist defekt und sollte ersetzt werden. An der Grenze zur Hausnummer 6 ist ein weiterer Bordstein defekt und sollte ersetzt werden.
16. Bornfeldstraße 3-5: Schlagloch am Rinnstein sollte fachmännisch geschlossen werden.
17. Breiter Weg, Friedhof: Das Haupttor schließt nicht mehr. Die Haltepfosten scheinen sich gesetzt zu haben. Hier ist eine fachmännische Instandsetzung dringend nötig, damit das Tor wieder ins Schloss fällt. Anwohner machten die Ortsbeiratsmitglieder darauf aufmerksam, dass bei Wind das Tor oftmals offen steht.

Für die nächsten Ortsbeiratssitzungen wurden als neue Termine festgelegt:

Mittwoch, der 06.09.2017, 19:00 Uhr, für eine Ortsbegehung im neuen Ortsteil sowie

Mittwoch, der 20.09.2017, 20:00 Uhr, zur Beratung Umsetzung Spielplatzkonzept.

Die Begehung endete um 20.15 Uhr, Herr Keim schloss die Sitzung.

Altenstadt, den 22.06.2017

gez.

H. Rathjen

(Mitglied Ortsbeirat)

gez.

C. Keim

(Ortsvorsteher)